




COMPONENTES




LONA CUERPO 1
(SOMBRERO)



LONA CUERPOS 2 y 3
(INTERMEDIOS)




LONA CUERPOS 4 y 5
(BAJOS)




ESTRUCTURA


ANCLAJES




FASE 1 MONTAR EL PENTAGONO CENITAL EN EL SUELO.




FASE 2 ELEVAR EL PENTAGONO CENITAL MEDIANTE UN TRIPODE CENTRAL. MONTAR LA SEGUNDA CORONA DE BARRAS (ROJAS Y AZULES).




FASE 3 ELEVAR LA PARTE MONTADA MEDIANTE CINCO TRIPODES FIJADOS CENTRADOS EN LOS NUDOS PERIMETRALES. MONTAR LA TERCERA CORONA DE BARRAS (VERDES, ROJAS Y AZULES).




FASE 4 CON LA PARTE DE LA ESTRUCTURA MONTADA APOYADA EN EL SUELO, SITUAR EL CUERPO 1 DE LA LONA (SOMBRERO), ATAR LAS FIJACIONES.




FASE 5 REPETIR LA FASE 4 PARA MONTAR LA CUARTA CORONA DE BARRAS (VERDES, ROJAS Y AZULES).




FASE 6 APOYAR ESTRUCTURA EN EL SUELO, SITUAR LOS CUERPOS 2 Y 3 DE LA LONA (INTERMEDIOS), CONECTAR CON EL CUERPO 1 MEDIANTE EL VELCRO Y ATAR LAS FIJACIONES.



FASE 7 REPETIR EL MISMO ESQUEMA DE LAS FASES 4 Y 6 PARA MONTAR LA CUARTA CORONA DE BARRAS (MORADAS, ROJAS Y AZULES).



FASE 8 APOYAR ESTRUCTURA EN EL SUELO, SITUAR LOS CUERPOS 4 Y 5 DE LA LONA (BAJOS), CONECTAR CON LOS CUERPOS 2 Y 3 MEDIANTE EL VELCRO Y ATAR LAS FIJACIONES.



FASE 9 CONECTAR LOS ANCLAJES AL SUELO SEGUN LAS INSTRUCCIONES ANEXAS.